

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

НАКАЗ

12.01.2018

смт Нова Водолага

№ 21

Про розроблення заходів щодо дотримання правил безпеки перебування учнів та працівників Комунального закладу “Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради в учбовому корпусі у 2018 році

Відповідно до результатів проведеної експертизи та проектної пропозиції щодо підсилення ослабленої тріщинами несучої стіни та плит перекриття будівлі учбового корпусу (столярної та слюсарної майстерень) Комунального закладу “Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради

НАКАЗУЮ:

1.Коротецькому В.П., заступнику директора з адміністративно-господарської роботи, Калашник Ю.О., інженеру з охорони праці розробити заходи щодо дотримання правил безпеки перебування учнів та працівників в учбовому корпусі у 2018 році .

До 15.01.2018

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

С.Ю.Єрмаков

Коротецький

З наказом від 12.01.2018 № 21 ознайомлені:

Коротецький В.П. _____

Калашник Ю.О. _____

Додаток до наказу 1

КЗ «Нововодолазький СНВК»

від 12.01.2018 № 21

Заходи

щодо дотримання правил безпеки перебування учнів та працівників Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради в учбовому корпусі (навчальні майстерні I та II поверхів)

№ з/п	Захід	Відповідальні
1.	Заборонити експлуатацію та вхід до столярної та слюсарної майстерень учнями та працівниками закладу до проведення відновлювальних робіт.	Директор Єрмаков С.Ю. Заступник з АГР Коротецький В.П.
2.	Вивісити на вхідних дверях майстерень гасла з написом: Увага! Вхід заборонено!	Заступник директора з АГР Коротецький В.П., інженер з охорони праці Калашник Ю.О.
3.	З метою уникнення можливого обвалу зовнішньої стіни майстерень необхідно взяти наступні заходи: - засипати відкритий контрольний шуфт з пошаровим трамбуванням шарів ґрунту (шари по 30 см); - встановити тимчасові підпірки під плити перекриття над першим поверхом дерев'яними колодами на відстані 1,5 м одне від одного (з внутрішньої сторони); - встановити контрольні гіпсові маяки на найбільш характерних тріщинах стіни; - відгородити ділянку аварійної стіни та вивісити попереджувальні гасла про заборону перебування людей біля неї.	Заступник директора з АГР Коротецький В.П., інженер з охорони праці Калашник Ю.О.
4.	Проінформувати педагогічний, адміністративно-технічний та учнівський колективи про технічний стан столярної та слюсарної майстерень	Директор Єрмаков С.Ю.
5.	Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності з педагогічним, адміністративно-технічним персоналом та учнями закладу з приводу пересування коридорами закладу та шкільним подвір'ям в межах аварійної ділянки столярної та слюсарної майстерень.	Заступник директора з АГР Коротецький В.П., інженер з охорони праці Калашник Ю.О.